



# GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno  
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412  
[www.trzemeszno.pl](http://www.trzemeszno.pl) e-mail [sekretariat@trzemeszno.pl](mailto:sekretariat@trzemeszno.pl)

Trzemeszno, 19.08.2016

ZP.721.15.2.2016

**Dotyczy: prowadzonego postępowania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych”.**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający ustawia rusztowania na własny koszt? Jeżeli nie to taka pozycja powinna zostać dodana z uwagi na wysokość i czynności prac do wykonania, a w przedmiarach jej brakuje.

Odpowiedź 1:

Nie przewiduje się montażu rusztowań ani ich pracy. W zakresie prac do wykonania nie wymagany jest montaż ani praca na rusztowaniach.

Pytanie 2:

W przedmiarach w pozycji 8 kosztorysu dotyczy rozebrania rynien widnieje obmiar 134,9 mb a w pozycji 23 montaż rynien widnieje obmiar 86,696 – czym spowodowana jest różnica na demontażu a montażu?

Odpowiedź 2:

W przedmiarze dotyczącym rynien dachowych nastąpił błąd pisarski gdzie z przedmiaru rozbiórki rynien dachowych, montaż winien być tożsamy tj. 134,9 mb a nie 96.696 mb.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu rzutu dachu, aby móc dokładnie obliczyć powierzchnię dachu i z czego ona wynika?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. istniejącego budynku, a tym samym nie posiada rysunku rzutu dachu.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Derosiński*